

Утверждаю:

Директор филиала Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Алматинская дистанция защитных лесонасаждений"

Кенжебаев М.С.

" 04 " 12 2023 год.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование объекта: трактор МТЗ 82.1 гос№ А 968АРД

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер Бекенов Р.А., мастер по РМиМ Танирбергенов А.Т., мастер РМиМ Нургалиев Е.Б., начальник ЛЭП Семей Турлыбеков Е.А. составили акт осмотра технического состояния трактора МТЗ 82.1 где требуется ремонт и замена следующих видов запасных частей

Год ввода в эксплуатацию: 1993

Инвентарный номер: 042092

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Поршнекомплект (гильза 245-1002021-А1, поршень Д65-1004021-1, уплотнитель/ кольца 50-1002022	шт	4	требуется замены
2	Шатун Д-240	шт	4	требуется замены
3	Вкладыши Д-240 Н-1 коренные	кмп	1	требуется замены
4	Вкладыши Д-240 Н-1 шатунные	кмп	1	требуется замены
5	Клапан впускной	шт	4	требуется замены
6	Клапан выпускной	шт	4	требуется замены
7	Диск сцепления в сборе (корзина)	шт	1	требуется замены
8	Комплект прокладок двигателя Д-240	кмп	1	требуется замены
9	Комплект заглушек головки	кмп	1	требуется замены
10	Карамысло в сборе	шт	1	требуется замены
11	Датчик указателя температуры	шт	1	требуется замены
12	Головка ДВС	шт	1	требуется расточки
13	Блок ДВС	шт	1	требуется расточки
14	Патрубки системы охлаждения	кмп	1	требуется замены
15	Топливный насос высокого давления ТНВД	шт	1	требуется ремонта и регулировки
16	Шестерни передни и задни передачи в КПП	кмп	1	требуется замены
17	Радиатор	шт	1	требуется ремонта и промывки
18	Гидросистема (маслобак, дренажный маслопровод, цилиндр)	шт	1	требуется очистку и промывки
19	Подшипники и сальники ступи переднего моста	кмп	1	требуется замены
20	Подшипники и сальники задней бортовой	кмп	1	требуется замены

Главный инженер

Бекенов Р.А.

Мастер по РМиМ

Танирбергенов А.Т.

Мастер по РМиМ

Нургалиев Е.Б.

Начальник ЛЭП Семей

Турлыбеков Е.А.